


Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei der Form- und Kern-Herstellung

ID 081235



1

Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei der Form- und Kernherstellung

Form- und Kernherstellung

- manuell
- maschinell

ID 081236

2

Welche Gefährdungen für die Mitarbeiter bei der Form- und Kernherstellung kennen Sie aus Ihrem Betrieb?

ID 080766

3

Gefährdungen - Beispiele

- Quetschen, Einklemmen
- Herunterfallen
- Harze und Härter (Gefahrstoffe)
- brennbare Schlichte
- Stäube (z. B. Quarzsand)
- Gase
- ungünstige Körperhaltungen
- Heben, Tragen, Transportieren von schweren Teilen
- Lärm, Vibration.....

*Wie sieht das in Ihrer
Gießerei aus??*

ID 080767

4



Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei der Form- und Kernherstellung

Form- und Kernherstellung

- manuell

ID 080768

5



Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei der Form- und Kernherstellung

Form- und Kernherstellung

- maschinell

ID 080794

6