



## Gründe für den Aufenthalt im Betrieb

- Mitarbeitergespräch / persönliches Gespräch
- Planung / Arbeitsvorbereitung / Qualitätssicherung
- Auftragsabwicklung / Projektsteuerung
- Arbeitsplatzbesichtigung durch Sifa
- Kundenbetreuung / Besucherführung
- Fremdfirmeneinsatz
- Weg zur Kantine (Pausentreff)

ID 012841

2



## Betriebsteile mit besonderen Gefährdungen


- Produktion / Montagebereich
- Wareneingang / Versand
- Lager
- Instandhaltung
- innerbetriebliche Baustelle
- Verkehrs- und Transportwege
- ...

ID 012842

3

## Gefährdungen durch Arbeitsmittel (1)

- Aufenthalt im Transportbereich der Krananlagen
- Aufenthalt im Verkehrsbereich der Flurförderzeuge
- Lärmexposition durch laute Maschinen



ID 012843

4

## Gefährdungen durch Arbeitsmittel (2)

- Quetsch- und Scherstellen an Maschinen
- heiße Gegenstände oder Oberflächen
- scharfkantige Teile
- wegfliegende Teile / spritzende Medien



ID 012844

5



## Gefährdungen durch Arbeitsstoffe (1)

- Rauche / Stäube / Aerosole
- Verwendung von Spraydosen
- Lösemitteldämpfe



ID 012845

6



## Gefährdungen durch Arbeitsstoffe (2)

- Brand- und Explosionsgefahr, z. B. Batterieladestation
- ätzende Wirkung durch Säuren oder Laugen
- Holzstäube



ID 012846

7


Allgemeine Gefährdungen im Betrieb

- Stolper- und Sturzgefahr
- herabfallende Gegenstände
- Späne auf dem Boden
- Öle / Kühlschmierstoffe auf dem Boden
- Strahlmittel auf dem Boden
- Aufenthalt im Bereich der Tore
- Aufenthalt im unübersichtlichen Produktionsbereich

ID 012847

8

Maßnahmenhierarchie



Grafiken: BGHM

ID 011382z

9

## Organisatorische Schutzmaßnahmen

### Vor dem Betreten des Betriebes:

- **Informationen** zu Gefährdungen einholen
- **Betriebsanweisung** sichten
- notwendige **Persönliche Schutzausrüstungen** besorgen, z. B. Gehörschutz, Schutzschuhe, Schutzbrille
- betriebsbezogene **Unterweisung** einfordern

ID 012848

10

## Verhaltensbezogene Schutzmaßnahmen

### Während des Aufenthaltes im Betrieb:

- notwendige Persönliche Schutzausrüstung benutzen
- Warnweste sofern notwendig tragen
- Sicherheitskennzeichnungen und Signale beachten
- Zutrittsverbote beachten
- festgelegte Wege benutzen

ID 012849

11



## Verhaltensbezogene Schutzmaßnahmen

### Im Produktionsbereich:

- Finger weg von heißen und scharfkantigen Gegenständen
- nicht in laufende Prozesse / Maschinenbewegungen eingreifen
- Schutzeinrichtungen nicht umgehen

ID 012850

12



## Verhaltensbezogene Schutzmaßnahmen

### Im Transportbereich:

- Sichtkontakt aufnehmen / bemerkbar machen
- Transportwege beachten
- nicht unter schwebende Lasten treten

ID 012851

13

## **Einflussmöglichkeiten der Sicherheitsbeauftragten**

- Kontaktaufnahme mit der Sifa
- Gefährdungsbeurteilung sichten
- auf Betriebsanweisung hinweisen
- Unterweisung einfordern
- auf Mitarbeitende einwirken
- auf Verhaltensregeln hinweisen
- ...

ID 012852